



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ: 27.03.2026

e-mail

invtower@gmail.com

ರಂ: ಕಕಾಇಂ/ನಂ.18.ಉ.ವಿ/ಕೆ.ಇಂ-4/2025-26/ 1372

ದಿನಾಂಕ: 27.03.2026

To,
Sri Chaitanya Techno School,
Sy.No: 93/2A3, 93/2A4, 93/11,
96/4, 96/5 Outer Ring Road,
Munnekolala Village,
Marathahalli,
Bangalore-560037

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Sri Chaitanya Techno School, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1) Sri Chaitanya Techno School, ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 26-03-2026

2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/59/ಬಿ.ಇ.ಡಿ/2019/ದಿನಾಂಕ: 06-05-2022.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Sri Chaitanya Techno School, Sy.No: 93/2A3, 93/2A4, 93/10 and 93/11, 96/4, 96/5 Outer Ring Road, Munnekolala Village, Marathahalli, Bangalore-560037 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಆಗತ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26-03-2026 ರಂದು Sri Chaitanya Techno School ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ರೂ. 5,000/- ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು The Assistant Executive Engineer, No. 1 Buildings Sub-division, V.V. Centre, Bangalore ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಣೆ-2 ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0326021600432402 ನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

- ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು Sri Chaitanya Techno School, Sy.No: 93/2A3, 93/2A4, 93/10 and 93/11, 96/4, 96/5 Outer Ring Road, Munnekolala Village, Marathahalli, Bangalore-560037 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Department of Civil Engineering (UVCE, Jnanabharathi Campus, Bangalore ರವರು Rebound hammer test & Ultrasonic Pulse Velocity Test ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

NEXGEN EDUCATIONAL TRUST

Authorized Signature

PRINCIPAL
SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL
Page 14
90/10, 90/11, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29, 90/30, 90/31, 90/32, 90/33, 90/34, 90/35, 90/36, 90/37, 90/38, 90/39, 90/40, 90/41, 90/42, 90/43, 90/44, 90/45, 90/46, 90/47, 90/48, 90/49, 90/50, 90/51, 90/52, 90/53, 90/54, 90/55, 90/56, 90/57, 90/58, 90/59, 90/60, 90/61, 90/62, 90/63, 90/64, 90/65, 90/66, 90/67, 90/68, 90/69, 90/70, 90/71, 90/72, 90/73, 90/74, 90/75, 90/76, 90/77, 90/78, 90/79, 90/80, 90/81, 90/82, 90/83, 90/84, 90/85, 90/86, 90/87, 90/88, 90/89, 90/90, 90/91, 90/92, 90/93, 90/94, 90/95, 90/96, 90/97, 90/98, 90/99, 90/100
Beside Shantana Restaurant
ORR Service Road, Marathahalli-2,
Bangalore-560037

Ph: 7022602889 / 907 6530

ಕವಿ ಕಂಠಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ Department of Civil Engineering UVCE Jnanabharathi Campus, Bangalore ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ, ತೊಲೆ ಹಾಗೂ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು Structural Sound Condition ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ / ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಕಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಟ್ಟಡದ ಸದ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಆ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು Sri Chaitanya Techno School Sy.No: 93/2A3, 93/2A4, 93/10 and 93/11, 96/4, 96/5 Outer Ring Road, Munnekolala Village, Marathahalli, Bangalore-560037 ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ಆಧರದ ಮೇರೆಗೆ ತೃಪ್ತನೇಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


OKEN EDUCATIONAL TRUST


Authorized Signature



PRINCIPAL
SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL
90/10, 90/11, 93/2A3, 93/2A4,
Beside Shanmukha Restaurant
ORR Service Road, Marathahalli-2
Bengaluru - 560 037
Ph: 7022602889 / 9874366539

ತಮ್ಮ ವಿತ್ತಾಸಿ.


ಸಮಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಂ. 1, ಲೋಲೋವಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿ ವಿವಿಗೋಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Certified that the existing building **Sri Chaitanya Techno School**, Sy.No:93/2A3, 93/2A4, 93/10, and 93/11, 96/4, 96/5 Outer Ring Road, Munnekolala Village, Marathahalli, Bangalore-560037, is having Block (s) Floor (s) as per details given below


Details of Block(s) in School	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)
No. of Floors (s) in the Block	G+4				

The Building is owned/occupied by **Sri Chaitanya Techno School** have complied with the Building Safety requirements in accordance with National Building Code Rules, and verified by the officers concerned of **Karnataka Public Works Department** on **26-03-2026** in the presence of **The Administrator of Sri Chaitanya Techno School** and that the building/ premises is fit for occupancy for running school for a period of 02 year in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.


1. The school should take necessary certificates from Fire department and other competent authorities within the time.
2. Building should be maintained neatly using good materials and experts.
3. The building should free from wall cracks, dampness, should take necessary action to fill cracks and avoid dampness in building. Patch plastering wherever necessary and periodically painting to be done.
4. The school should follow necessary safety precautions of students & teachers.
5. In the time of any changes in the structure of school building the school should take permission from competent authority. Otherwise, this certificate will get cancelled without any conditions.
6. The school should maintain neatly of drinking water facility, toilet neatness and other conditions from BBMP which are applied for schools and colleges.

Issued on: 27-03-2026 at Bangalore.

NEXGEN EDUCATIONAL TRUST


Authorized Signature

Name & Address of Department/Office-----

Signature with seal 
Name-----
Designation-----


SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL
90/10, 90/11, 93/2A3, 93/2A4,
Beside Shanmukha Restaurant
ORR Service Road, Marathahalli,
Bengaluru - 560 037

Ph: 7022602889 / 0074266539